



PATINA COBRE

Pátina de cobre para estaño. Genera un color cobre rico y brillante.

Cómo usar

- Después de soldar, limpie cuidadosamente la pieza a tratar con una esponja o lana de acero fina.
- Frote las soldaduras con un paño: cuanto más limpias sean las piezas a tratar, mejor se adhieren a la pátina.
- Aplicar la pátina con un cepillo o esponja, dejar actuar durante 15 minutos y enjuagar con agua limpia.
- Para el acabado final, trate con un líquido antioxidante

SPECIFICHE

SKU	Embalaje
52744	100 ML
52745	1000 ML
52746	5000 ML