



## GABARIT COINS ET CERCLES

Modèle acrylique, aide à créer des angles et des cercles parfaits. Il comprend 6 différents angles convexes (rayon de 5 à 15 mm), 2 coins concaves (rayons 10 et 12,5 mm) et 6 cercles (rayons de 5 à 15 mm).

SKU 37401