



INDICATEUR DE TEMPÉRATURE POUR FOUR RAKU 100

Thermomètre de four RAKU 100 facile à utiliser.

- Affichage des valeurs de 20°C à 1200°C,
- Précision de la mesure de la température : $\pm 0,5\%$
- Écran LCD rétroéclairé
- Possibilité de mesurer la température en °C et °F
- Sonde type K, longueur 200 mm, diamètre 3 mm
- Longueur de câble compensée : 150 cm

SPECIFICHE

SKU	Capacité	Température maximale	Pouvoir
47069	100	1150°C	18 Kw

DIMENSIONS

SKU	Largeur interne	Profondeur interne	Hauteur interne	Longueur	Hauteur	Profondeur	Poids en kg
47069	500	500	620	750	1170	660	51